

Richtig lagern und verarbeiten



Hinweise für selbstklebende Produkte

Für eine optimale Haftung und Funktion sind sachgerechte Lagerung und sorgfältige Verarbeitung entscheidend. Die folgenden Hinweise helfen Ihnen dabei.



Lagerort

Selbstklebende Produkte sind in Räumen bei einer Temperatur von maximal 18 bis 22 °C zu lagern. Dabei ist insbesondere auf übermässige Wärme im Sommer sowie auf Frostgefahr im Winter zu achten.



Lagerdauer

Bei sachgerechter Lagerung bleiben selbstklebende Produkte in der Regel über einen längeren Zeitraum einsatzfähig. Für eine optimale Verarbeitung empfehlen wir, die Produkte möglichst innerhalb der vorgesehenen Lager- und Einsatzbedingungen zu verwenden.



Anwendung

Die zu beklebende Oberfläche muss sauber, trocken und frei von Staub, Öl oder Fett sein. Meist ist keine Vorbehandlung nötig, bei anspruchsvollen Materialien oder Kälte kann Erwärmen jedoch helfen.

Nach dem Aufbringen muss das Produkt vollflächig und gleichmässig angedrückt werden, damit der Klebstoff optimal auf der Oberfläche haftet.



Beachten Sie

Die endgültige Haftwirkung wird nach 36 bis 48 Stunden erreicht. Erst danach sind die Produkte belastbar und können entsprechend ihrem vorgesehenen Einsatz verwendet werden.