



# Wichtige Details > Lagerung und Handling von selbstklebenden Produkten



## Lagerort

Selbstklebende Produkte müssen in Räumen mit Temperaturen von max. 18 bis 22 °C gelagert werden. Achtung bei übermässiger Wärme im Sommer und Frostgefahr im Winter.

## Lagerdauer

Bei einer optimalen Lagerung ist eine Lebensdauer von mehreren Jahren gewährleistet.

## Anwendung

Die zu beklebende Oberfläche muss sauber, trocken und fettfrei sein. Ein Erwärmen oder eine Vorbehandlung der Oberfläche ist nur in Extremsituationen notwendig. Die selbstklebenden Produkte müssen nach dem Aufkleben vollflächig auf die beklebte Oberfläche angedrückt werden.

Die selbstklebenden Produkte benötigen 36 bis 48 Stunden bis zur endgültigen Haftwirkung. Erst danach ertragen sie Belastungen gemäss Produkteinsatz.

